

CÓMO USAR ESTA LISTA



Los dispositivos que figuran en esta lista han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Usa los *modelos idénticos* que están en la lista para ver si tu dispositivo es compatible

Consulta la siguiente página para saber cómo encontrar el número de modelo del dispositivo.

Hay muchas versiones del mismo teléfono y cada una tiene su número de modelo, incluso cuando el nombre comercial es el mismo.

➤ **EJEMPLO:**

- Los teléfonos Galaxy S20 modelo G981U y G981U1 *funcionan* en la red de AT&T
- Los teléfonos Galaxy S20 modelo G981N y G981O *NO funcionan*

Actualización de software: Si tienes uno de los dispositivos que necesita la actualización de software (están en las últimas dos páginas del documento marcados con un *), verifica que tengas la última versión de software para el dispositivo.

Actualiza el software de tu teléfono o dispositivo: artículo de eSupport

No se garantiza que los modelos enumerados aquí funcionen en la red de AT&T.

AT&T no puede garantizar la funcionalidad o el rendimiento de ningún dispositivo en particular que no se haya comprado directamente en AT&T o en una tienda autorizada de AT&T.




Cómo identificar el modelo de tu teléfono

Algunos fabricantes lo simplifican colocando el modelo de teléfono en la parte externa, generalmente atrás. Si tu teléfono no tiene esta etiqueta, sigue estas instrucciones.



Para iPhone®

1. Ve a **Settings**.
2. Toca **General**.
3. Toca **About** para ver el nombre y el número del modelo.



Para Android®

1. Ve a **Settings**. Posiblemente tengas que ingresar al menú **System** después.
2. Toca **About Phone** o **About Device** para ver el nombre y el número del modelo.



Otros teléfonos

1. Ve a **Settings**.
2. Toca **About Phone** para ver el nombre y el número del modelo.

O

1. Retira la tapa trasera.
2. Extrae la batería.
3. Busca el número de modelo en el interior del teléfono, generalmente está en una etiqueta blanca.

Estos teléfonos han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Alcatel

- A3X (A600DL)
- A3 (A509DL)
- A1X (A508DL)
- A1 (A507DL)
- AXEL (5004R)
- My FLIP2 (A406DL)
- Flip 2 (T408DL)
- idealXTRA (5059R)
- idealXCITE/ CameoX (5044R)
- IDEAL* (4060A)
- OneTouch Allura* (5056O)
- ONYX (5008R)

- QUICKFLIP™ (4044C)
- SMARTFLIP (4052R, 4052C)
- TCL 4X 5G (T601DL)
- TCL 20 Pro 5G (T810S)
- TCL 30 T (T602DL)
- TCL 30 Z (4188R)
- TCL 40 X 5G (T609M)
- TCL 40XL (T608M)
- TCL Classic (4058R)
- TCL Flip 2 (4058G)
- TCL ION V (T430M)
- TCL ION Z (T501C)

Apple

iPhone 6 y posterior

AsusTek

- ROG 3 (ASUS_I003D)
- ROG 5 (ASUS_I005D, ASUS_I005DA, ASUS_I005DC)
- ROG Phone 6 (ASUS_AI2201_F)
- ROG Phone 6 Pro (ASUS_AI2201_D)

- ROG Phone 7 (ASUS_AI2205_F)
- ROG Phone 7 Ultimate (ASUS_AI2205_E)
- Zenfone 8 (ASUS_I006D)
- Zenfone 9 (ASUS_AI2202)
- Zenfone 10 (ASUS_AI2302)

AT&T

- AXIA (QS5509A)
- Calypso™ (318AA)
- Calypso™ 2 (U319AA)
- Calypso™ 3 (U328AA)
- Calypso™ 4 (U380AA)
- Cingular Flex® 2 (U1030A)
- Cingular Flex (EA211101)
- Cingular Flip IV (U102AA)
- Cingular Flip 2 (4044O)
- Cingular Flip (Q28A)
- Fusion 5G (EA211005)

- Fusion Z (V340U)
- Maestro3 (U626AA)
- Maestro Plus (V350U)
- Maestro (U202AA, V340U, EA1002)
- Motivate 4 (SL112A)
- Motivate 3 (EABF22206A)
- Motivate (V341U)
- Motivate Max (U668AA)
- Radiant Core (U304AA)
- Radiant Max (U705AA)
- Radiant Max 5G (EC211001)
- Vista (WTATTRW2)

Basic

- Sunbeam F1

BLU

- C5L Max
- G33
- G40
- G53
- G91

- G91s
- G91 Pro
- S91
- S91 Pro
- V91

BlackBerry

- KEYone (BBB100-1)

- Priv (STV100-1)

CAT

- S62 Pro

- S42G/S42H+

Cricket

- Debut S2 (U380AC)
- Debut Smart (SL101AE)
- Icon (U304AAC)
- Icon 3 (EC211002)
- Icon 4 (WTCKT01)
- Icon™ 5 (SL112C)
- Influence (V350C)
- Innovate E 5G (SN304AE)
- Maestro3 (U626AA)

- Magic 5G (U6080AC)
- Outlast (U680AC)
- Ovation 2 (EC1002)
- Ovation 3 (U668AC)
- Vision (QS5509AC)
- Vision 3 (U318AA)
- Vision Plus (SL100EA)
- Wave (FTU18A00QW)

Coosea

- Bounce (SL201D)
- Summit Flip (SL006D)

- Pronger (SL104D)

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Estos teléfonos han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Dialn	
X65	X62
Doke	
Blackview A55	
Essential	
PH 1*	
Google	
- Pixel 8 Pro (G1MNW) - Pixel 8 (GKWS6, G9BQD) - Pixel 7a (GWKK3) - Pixel 7 (GVU6C, GQML3) - Pixel 7 Pro (GE2AE) - Pixel 6 Pro (G8VOU) - Pixel 6a (GX7AS) - Pixel 6 (GB7N6, G9S9B) - Pixel 5a (G1F8F) - Pixel 5 (GD1YQ) - Pixel 4a 5G (G025E)	- Pixel 4a (G025J) - Pixel 4XL* (G020J, G020P, G020Q) - Pixel 4* (G020I, G020M, G020N) - Pixel 3a (G020E, G020F, G020G) - Pixel 3a XL (G020A, G020B, G020C) - Pixel 3 XL (G013C, G013D) - Pixel 3 (G013A) - Pixel 2XL - Pixel 2 (G011A, G011C) - Pixel Fold (G9FPL)
HTC	
- Desire 626 (0PM9120) - Desire EYE (0PFH100)	- One A9 (2PQ9120) - One M8* (0P6B120) - One M9 (0PJA110)
Huawei	
Ascend XT2 (H1711)	Ascend XT (H1711)
Kyocera	
- DuraForce Pro 2 (E6920) - DuraForce Pro (E6820) - DuraForce* (E6560)	- DuraForce XD (E6790) - Dura XE* (E4710) - Dura XE Epic (E4830) - DuraXA Equip (E4831)

LG	
- Arena 2/Neon Plus (LM-X320APM/AM8) - Escape Plus (X320CM) - Escape2 (H443) - Classic Flip (L125DL) - Fortune 3 (LMK300AMC) - G8X (LM-G850QM) - G8X ThinQ (LM-G850UM) - G8 ThinQ (LM-G820UM**, LM-G820QM*) - G7 (G710ULM) - G7 ThinQ (LM-G710ULM) - G6 (H871S, H871) - G5 (H820) - G4 (H810) - G3* (D850) - G3 Vigor (D725) - G Flex 2 (H950) - G Vista 2 (H740) - G Vista* (D631) - Harmony 4 (LM-K400AM) - Harmony 3 (X420CM) - Journey (L322DL) - K92 5G (LM-K920AM) - K40 (LM-X420AS, LM-X420QN*) - K30 (LM-X320QMG) - K20 (M255) - K10 (K425) - K51 (LM-K500QM) - Phoenix 5 (LM-K300AM) - Phoenix Plus (LM-X410AS)	- Phoenix 4 (LM-X210APM) - Phoenix 3 (M150) - Phoenix 2 (K371) - Premier Pro LTE (LML414DL, LML413DL) - Premier Pro Plus (L455D) - Prime 2 (LM-X320AA) - Q70 (LM-Q620QM) - Rebel 4 (LML211BL) - Reflect (L555DL) - Risio 4 (LM-K300CMR) - Solo LTE (L423DL) - Stylo 6 (LMQ730AM) - Stylo 5 (LM-Q720CS, L722D, LM-Q720QM*) - Stylo 5+ (LM-Q720AM) - Stylo 4 (LML713DL, LM-Q710ULM*) - Stylo 4+ (LM-Q710WA) - Velvet (LM-G900UM) - V60 ThinQ (LM-V600AM) - V40 ThinQ (LM-V405UA**) - V35 (LM-V350ULM) - V35 ThinQ (LM-V350AWM**) - V30 (H931) - V20 (H910) - V10 (H900) - Wing (F100VM) - Xpression Plus 3 (LM-K400AKR) - Xpression Plus 2 (LM-X420AS8) - X Venture (H700)
Maxwest	
Astro A65 (MX-A65)	Nitro N62 (MX-NN62)
Microsoft	
- Lumia 950 - Lumia 640 XL	- Surface Duo 2 (1995) - Surface Duo (1930)
*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G **Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre Última actualización: 6 de febrero de 2024	

Estos teléfonos han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Motorola	
• One Action (XT2013-4) • One Fusion+ (XT2067-2) • One Hyper (XT2027-1) • One Zoom (XT2010-1) • E (XT2052-1) • E6 (XT2005-5) • e5 Cruise (XT1921-2) • E5 Play (XT1921-2A, XT1921-2) • e5 Supra (XT1924-6) • E6 (XT2005-5) • Edge 30 Fusion (XT2243-1) • Edge 2022 (XT2205-1, XT2205-2, XT2205-3) • Edge 2023 (XT2305-1, XT2315-4) • Edge+ 2023 (XT2301-1) • Edge+ 2022 (XT2201-3) • Edge 20 lite (XT2139-1) • Edge (XT2063-2) • Edge 5G (XT2063-2) • Edge 2021 (XT2141-2) • G 5G 2023 (XT2313-3, XT2313-4, XT2313-6) • G 5G (XT2213-1, XT2213-2, XT2113-3, XT2213DL) • G Play- 2024 (XT2413-2) • G Play 2023 (XT2271-3, XT2271-4, XT2271-5) • G Play (XT2093-1, XT2093-4, XT2093-7) • G Fast (XT2045-3, XT2045-3) • G Go (XT2163-7) • G Power 5G 2023 (XT2311-3) • G Power (XT2165-1, XT2165-2, XT2165-5, XT2041-4, • G Stylus 5G (XT2131-1, XT2131-3, XT2131-4, XT2131DL) • G Stylus 5G 2022 (XT2215-1, XT2215-2, XT2215-3, XT2215-4, XT2215DL)	• G Stylus 5G 2023 (XT2315-1, XT2315-4, XT2315-5) • G Stylus 2023 (XT2317-2, XT2317-3) • G Stylus 2022 (XT2211-1, XT2211-2, XT2211DL) • G Stylus (XT2043-4, XT2115-1) • G Pro (XT2043-8) • G100 (XT2125-4) • G32 (XT2235-1) • G30 (XT2129-1) • G9 Play (XT2083-1) • G9 Power (XT2091-4) • G8 Power (XT2041-1) • G8 Power Lite (XT2055-2) • G8 Play (XT2015-2) • G8 Plus (XT2019-2) • G7 (XT1962-1) • G7 Play (XT1952-4, XT1952-5) • G7 Plus (XT1965-T) • G7 Power (XT1955-5) • g6 Forge (XT1922) • g6 Play (XT1922-9) • G Play 2021 (XT2093DL) • G Power 2021 (XT2117-2) • G Pure (XT2163-2, XT2163-4, XT2163-6, XT2163-2PP, XT2163DL) • One 5G Ace (XT2113-2, XT2113-5) • One 5G (XT2075-2, XT2075-5) • Razr 2023 (XT2321-3, XT2321-5, XT2323-2, XT2323-5, • Razr 5G (XT2071-3) • Razr (XT2071-2) • Thinkphone (XT2309-3) • XT2235-3 • Z4 (XT1980-3) • Z2 Force Edition (XT1789-04)

Estos teléfonos han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Nokia - HMD

- 1.4 (TA1323)*
- 3.1.A (TA1140)
- 3.1.C (TA1141)
- 3.1 Plus (TA1124)
- 3.4 (TA1285)*
- 5.4(TA1333)*
- 8.3 (TA1243)*
- 6300 4G (TA-1324)
- Lumia 830
- C2 Tennen (TA1226)
- C2 Tava (TA1218)
- C210 (TA-1584)
- C300 (TA-1515)
- C5 Endi (TA1222)
- G10 (TA1338)*
- G20 (TA1343)
- G50 (TA1390)
- G100 (TA-1430)
- G300 (N1374DL)
- G400 5G (TA-1476)
- HMD XR21 (TA-1592)
- XR20 (TA-1371)
- XR21 (TA-1486)

Nothing

- Nothing Phone 2

Nuu Inc

- A25 (S6703)
- A23 Plus (S6304L)
- A23 (N6001L)
- A9L (S6303L)
- A10L (N5502L)
- B20 (N6501L)
- X6 Plus (S6003L)

OnePlus

- Nord N30 5G (CPH2513)
- Nord N200 (DE2117)
- Nord N10 (BE2026)
- Nord N100 (BE2011, BE2013, BE2029)
- Open (CPH2551)
- 12R (CPH2611)
- 12 (CPH2583)
- 11 5G (CPH2451)
- 10T 5G (CPH2417)
- 10 Pro 5G (NE2215)
- 10T 5G
- 9 5G (LE2115)
- 9 Pro 5G (LE2125)
- 8 5G (IN2010, IN2015)
- 8 5G UW (IN2019)
- 8 (IN2011, IN2013, IN 2017)
- 8T (KB2000, KB2001, KB2005)
- 8 Pro (IN2021, IN2023, IN2025)
- 10T 5G (CPH2417)
- 7T (HD1905)
- 7 Pro (GM1917)
- 6T (A6013)

OSOM

- Saga (200731A)

Pepperl+Fuchs

- Smart Ex-02 ROW

Punkt

- MP 02

RAZ Mobility

- MiniVision2+ (KAP04300)

RED

- Hydrogen One - (H1A1000/H1T1000)

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024

Teléfonos que han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Samsung

• Galaxy A71 5G (SM-A716U**, SM-A716U1) • Galaxy A54 (SM-A546U, SM-A546U1/DS) • Galaxy A53 5G (A536U1/DS, SM-A536U, SM-A536V*) • Galaxia A52 5G (SM-A526U, SM-A526U1) • Galaxia A51 5G (SM-A516U, SM-A516U1, SM-A516UP) • Galaxia A51 (SM-A515U, SM-A515U1) • Galaxia A50 (SM-A505U1, SM-A505A, SM-S506DL) • Galaxia A42 5G (SM-A426U1) • Galaxy A32 5G SE (SM-A326U**, SM-A326U1/DS) • Galaxy A25 (SM-A256U1, SM-A256U) • Galaxy A23 5G (SM-A236U, SM-A236U1/DS) • Galaxy A21 SE (SM-A215U1) • Galaxy A15 (SM-A156U1, SM-A156U) • Galaxy A14 5G SE (SM-A146U1/DS, SM-A146U) • Galaxia A13 5G (SM-A136U) • Galaxia A13 (SM-A135U1, SM-A135U) • Galaxy A12 SE (SM-A125U, SM-A125U1/DS) • Galaxia A11 (SM-A115A, SM-A115AZ, SM-A115AP, SM-A115U1) • Galaxia A10e (SM-A102U, SM-A102UC, SM-A102U1) • Galaxy A6 (SM-A600A, SM-A600AZ, SM-	• Galaxy A03s (SM-A037U) • Galaxy A02 (SM-A025A, SM-A025U1/DS) • Galaxy A01 (SM-A015A, SM-A015U1) • Galaxy Express Prime 3 (SM-J337A) • Galaxy Express Prime 2/J3 (SM-J327A) • Galaxy Express Prime/J3 (SM-J320A) • Galaxy Express 3 (SM-J120A) • Galaxy J7 (SM-J727A, SM- J737A) • Galaxy J7 superior (SM-J737U)* • Galaxy J3 superior (SM-J337U)* • Galaxy J2 Dash (SM-J260A) • Galaxy J2 Pure (SM-J260AZ) • Nota Galaxy 20 (SM-N980F, SM-N980F/DS) • Nota Galaxy 20 Ultra (SM-N985F, SM-N985F/DS) • Galaxy Note20 5G (SM-N981U*, SM-N981U1, SM-N981W, SM-N981B, SM-N981B/DS) • Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986U*, SM-N986U1, SM-N986B, SM-N986B/DS) • Galaxy Note10 (SM-N970U, SM-N970U1*, SM-N970W, SM-N976B, SM-N970F, SM-N970F/DS) • Galaxy Note10+ (SM-N975U, SM-N975U1*, SM-N975F, SM-N975F/DS) • Galaxy Note10+ 5G (N976U) • Galaxy Note9 (SM-N960U*, SM-N960U1*) • Galaxy Note8 (SM-N950U*, SM-N950U1*) • Galaxy Note5 (SM-N920A) • Galaxy Note4 (SM-N910A*) • Galaxy Note Edge (SM-N915A*)	• Galaxy S24 Ultra (SM-S928U1, SM-S928U, SM-S928B, SM-S928N, SM-S928W) • Galaxy S24+ (SM-S926U1, SM-S926U, SM-S926B, SM-S926N, SM-S926W) • Galaxy S24 (SM-S921U1, SM-S921U, SM-S921B, SM-S921N, SM-S921W) • Galaxy S23 (SM-S911U, SM-S911U1, GT-S9110, SM-S911B, SM-S911N, SM-S911W) • Galaxy S23 + (SM-S916U, SM-S916U1, SM-S9160, SM-S916B, SM-S916N, SM-S916W) • Galaxy S23 Ultra (SM-S918U, SM-S918U1, SM-S9180, SM-S918B, SM-S918N, SM-S918W) • Galaxy S23 FE (SM-S711U, SM-S711U1, SM-S711W) • Galaxy S22 (SM-S901U, SM-S901U1) • Galaxy S22 + (SM-S906U, SM-S906U1) • Galaxy S22 Ultra (SM-S908U, SM-S908U1) • Galaxy S21 FE (SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990U3/DS, SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990F, SM-G990F/DS) • Galaxy S21 5G (SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991B, SM- G991B/DS) • Galaxy S21+ 5G (SM-G996U, G996U1, SM-SM-G996W, SM-G996B, SM-G996B/DS) • Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998B, SM-G998B/SM-DS) • Galaxia S20 (SM-G908F, G980F/DS) • Galaxia S20+ (SM-GG985F, SM-G985F/DS)	• Galaxy S20 5G (SM-G981U*, SM-G981U1, SM-G981W, SM-G981B, SM-G981B/DS) • Galaxy S20+ 5G (SM-G986U, SM-G986U1, SM-G986B, SM-G986B/DS) • Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U, SM-G988U1, SM-G988W, SM-G988B, SM-G988B/DS) • Galaxy S20 FE (SM-G781U, SM-G781U1, SM-G781UC, SM-G781W, SM-G781B, SM-G781B/DS, SM-G780F, SM-G780F/DS) • Galaxia S10 (SM-G973U*, G973UC, SM-G973U1*, SM-G973W, SM-G973F, SM-G973F/DS) • Galaxia S10+ (SM-G975U*, SM-SM-G975U1*, SM-G975W, SM-G975F, SM-G975F/DS) • Galaxy S10 5G (G977U, G977B, G977F) • Galaxia S10e (SM-G970U*, SM-G970U1*, G970W, G970F, G970F/DS) • Galaxy S10 Lite (SM-G770U1, SM-G770F, SM-G770F/DS) • Galaxia S9 (SM-G960U*, SM-G960U1*) • Galaxia S9+ (SM-G965U*, SM-G965U1*) • Galaxy S8 (SM-G950U*, SM-G950U1*) • Galaxy S8 Active (SM-G892A) • Galaxy S8+ (SM-G955U*, SM-G955U1*) • Galaxy S7 Edge (SM-G935A) • Galaxy S7+ (SM-G935U*) • Galaxy S7 (SM-G930A, SM-G930U*) • Galaxy S7 Active (SM-G891A)	• Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928A) • Galaxy S6 Edge (SM-G925A) • Galaxy S6 (SM-G920A) • Galaxy S6 Active (SM-G890A) • Galaxy S5 (SM-G900A*) • Galaxy S5 Active (G870A) • Galaxy S5 Mini (G800A) • Galaxy S4 Mini (i257) • Galaxy XCover Pro 6 (SM-G736U1, SM-G736U) • Galaxy XCover FieldPro (G889A) • Galaxy XCover Pro (G715U1, G715A) • Galaxy Z Flip5 (SM-F731U1, SM-F731U, SM-F731B, SM-F731N, SM-F731D) • Galaxy Z Fold5 (SM-F946U1, SM-F946U, SM-F946B, SM-F946N, SM-F946W) • Galaxy Z Flip4 (SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721U2, SM-F721U3) • Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711U, SM-F711U1, F711B) • Galaxy Z Flip 5G (SM-F707U, SM-F707U1, SM-F707W, SM-F707B) • Galaxy Z Flip (SM-F700U/DS, SM-F700U1, SM-F700F, SM-F700W/DS) • Galaxy Z Fold4 (SM-F936U, SM-F936U1, SM-F936W) • Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926B, SM- F926B/DS) • Galaxy Z Fold2 5G (SM-F916U, SM-F916U1, SM-F916W, SM-F916B) • Galaxy Z Fold (SM-F900U, SM- F900U1, SM-F900F, SM-F907B)
---	---	---	--	--

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Estos teléfonos han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Schok

- Freedom Turbo XL (SFT656128)
- Schok Classic (SC3218)

Siyata

- SD7

Sky

- Elite G63

Sonim

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• RS60 (S6001)• XP10 (XP9900)• XP8 (XP8800)• XP7 (XP7700) | <ul style="list-style-type: none">• XP5s (XP5800)• XP5Plus (XP5900)• XP3 (XP3800)• XP3Plus (XP3900) |
|--|--|

Sony

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Xperia 1* (J8170)• Xperia1 II (XQ-AT51)• Xperia 1 III (XQ-BC62)• Xperia 1 IV (XQ-CT62)• Xperia 1 V (XQ-DQ62)• Xperia 5* (J8270)• Xperia 5 II (XQ-AS62) | <ul style="list-style-type: none">• Xperia 5 III (XQ-BQ62)• Xperia 5 IV (XQ-CQ62)• Xperia 10* (I3123)• Xperia 10 Plus* (I3223)• Xperia PRO (XQ-AQ62)• Xperia PRO-I (XQ-BE62) |
|--|---|

Topwell

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• G799 | <ul style="list-style-type: none">• S988 |
|--|--|

Unihertz

- Jelly 2

ZTE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Avid 579 (Z5156CC)• Avid 589 (Z5158)• Axon Ultra 40 (A2023PG)• Axon Ultra 30 5G (A2022PG)• Axon Ultra 20 5G (A2022PG)• Axon 30 5G (A2322G)• Axon 20 5G (A2322G) | <ul style="list-style-type: none">• Axon 40 Pro (A2023G)• Blade Spark (Z971)• Link II (Z2335CC)• Maven 2 (Z831)• Maven 3 (Z835)• Zmax 10 (Z6250CC)• Zmax 11 (Z6251) |
|---|---|

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Estos tablets han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Apple

- iPad 3 y posterior
- iPad Mini 1ª edición y posteriores

Alcatel

- AT&T Trek HD (9020A)

ASUS

- Memo Pad 7 LTE (ME375CL)

Lenovo

- Moto Tab (TB-X704A)

LG

- G Pad F 8.0 (V495)
- G Pad X 10.1 (V930)
- G Pad X 8.0 (V520)

Microsoft

- Surface 3 (1657)

Samsung

- Galaxy Book2 (SM-W737A)
- Galaxy Tab A (SM-T387AA)
- Galaxy Tab A 8.4 (SM-T307U)
- Galaxy Tab E (SM-T377A)
- Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T217A)
- Galaxy Tab S9 FE 5G (SM-X518U)
- Galaxy Tab S9+ (SM-X818U, SM-X816N, SM-X816B)
- Galaxy Tab 9 FE (
- Galaxy Tab S 8.4 (SM-T707A)
- Galaxy Tab S2 (SM-T817A)
- Galaxy Tab S2_R (SM-T818A)
- Galaxy Tab S4 (SM-T837A)
- Galaxy Tab S5e (SM-T727A)
- Galaxy Tab S7 5G (SM-T878U)
- Galaxy Tab S7 5G FE (SM-T737U)
- Galaxy Tab S8+ 5G (SM-X808U)
- Galaxy View (SM-T677A)
- Galaxy View2 (SM-T927A)

ZTE

- AT&T TREK 2 HD (K88)
- AT&T Primetime (K92)

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Estos relojes inteligentes han pasado por una prueba y están aprobados para la red de AT&T

Apple

- Apple Watch Series 3 y posterior

Google

- Pixel Watch (GD2WG)
- Pixel Watch LTE (GWT9R)
- Pixel Watch 2(GD2WG)

Spacetalk

- Adventurer (ST2-4G-2)

Tick Talk Tech

- Tick Talk 4

Samsung

- Galaxy Watch Active 2 (SM-R825U*, SM-R835U*)
- Galaxy Watch Active 4 (SM-R865U, SM-R875U)
- Gear S4 (SM-R805U*, SM-R815U*)
- Galaxy Watch 3 (SM-R845U, SM-R855U)
- Galaxy Watch 4 (SM-R885U, SM-R895U)
- Galaxy Watch Pro (SM-R925U)
- Galaxy Watch 5 (SM-R905U, SM-R915U)
- Galaxy Watch6 (SM-R935U, SM-R935F, SM-R935N, SM-R945U, SM-R945F, SM-R945N, SM-R955U, SM-R955F, SM-R955N, SM-R965U, SM-R965F, SM-R965N)

Xplora

- XGO3

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Equipos Wireless Home Phone

- AT&T Wireless Internet (IFWA-40)
- AT&T Home Base (Z700A)
- ZTE Wireless Home Phone Base (WF723CC)
- AT&T Wireless Internet (MF279)

Antenas externas de internet móvil fijo

- Antena inalámbrica externa (OWAR0-35, OWAR1-35)

Dispositivos de internet móvil

Alcatel

- Modio LTE (Y8600A)

Emblem

- Turbo Hotspot 2 (CT2MHS01)

Inseego

- MiFi 8000 (MIFI8000)

Netgear

- Nighthawk 5G Pro (MR5100)
- Nighthawk (MR5000)
- Nighthawk LTE (MR1100/MR1100-100)
- Unite (AC770S)
- Unite Explore (AC815S)
- Unite Express (AC779S)
- Unite Express 2 (AC797S)
- Unite Pro (AC781S)

KonnectOne

- Moxee (K779HSDL)

Novatel

- Liberate (MiFi 5792)

Sierra Wireless

- Elevate 4G (AC754S)

ZTE

- Spro2 (MF97B)
- Velocity 2 (MF985)
- Velocity (MF923)

*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024



Dispositivos Samsung que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G

Samsung	Solo versión BYOD*
Galaxy A53 5G (SM-A536V)	X
Galaxy A52 5G (SM-A526U)	X
Galaxy A42 5G (SM-A42U)	X
Galaxy A6 (A600U)	X
Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711U)	X
Galaxy Z Fold3 5G (SM-F926U)	X
Galaxy S21 Ultra 5G (SM-G998U)	X
Galaxy S21+ 5G (SM-G996U)	X
Galaxy S21 5G (SM-G991U)	X
Galaxy S21 FE (SM-G990U)	X
Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988U)	X
Galaxy S20+ 5G (SM-G986U)	X
Galaxy S20 5G (SM-G981U, SM-G981V)	X
Galaxy Watch Active 2 (SM-R825U)	
Galaxy Watch Active 2 (SM-R835U)	
Gear S4 (SM-R805U)	
Gear S4 (SM-R815U)	
Galaxy Note20 Ultra 5G (SM-N986U)	X
Galaxy Note20 5G (SM-N981U)	X
Galaxy Note 10 (SM-N970U1)	X
Galaxy Note 10+ (SM-N975U1)	X
Galaxy Note 10+ 5G (SM-SM-N976U, SM-N976V)	X

Samsung	Solo versión BYOD*
Galaxy S10 (SM-G973U, SM-G973U1)	X
Galaxy S10 5G (SM-G977P)	X
Galaxy S10+ (SM-G975U)	X
Galaxy S10+ (SM-G975U1)	X
Galaxy S10e (SM-G970U1)	X
Galaxy S10e (SM-G970U)	X
Galaxy Note 9 (SM-N960U1)	X
Galaxy Note9 (SM-N960U)	X
Galaxy S9 (SM-G960U)	X
Galaxy S9 (SM-G960U1)	X
Galaxy S9+ (SM-G965U)	X
Galaxy S9+ (SM-G965U1)	X
Galaxy S8 (SM-G950U)	X
Galaxy S8 (SM-G950U1)	X
Galaxy S8+ (SM-G955U1)	X
Galaxy S8+ (SM-G955U)	X
Galaxy Note8 (SM-N950U, SM-N950U1)	X
Galaxy S7 (SM-G930U)	X
Galaxy S7+ (SM-G935U)	X
Galaxy Note Edge (SM-N915A)	
Galaxy S 5 (SM-G900A)	
Galaxy Note 4 (SM-N910A)	
Galaxy J7 Top (SM-J737U)	X
Galaxy J3 Top (SM-J337U)	X

*Si el dispositivo se compró directamente en AT&T, no es necesario hacer la actualización de software
 *Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G

**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre

Última actualización: 6 de febrero de 2024



Dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G

Alcatel
IDEAL (4060A) OneTouch Allura (5056O)
Essential
PH-1
Google
Pixel 4 desbloqueado Pixel 4XL desbloqueado
Nokia
Nokia 1.4 (TA1323) Nokia 3.4 (TA1285) Nokia G10, TA1338 Nokia 5.4 (TA1333) Nokia 8.3 (TA1243)
HTC
One M8 (0P6B120)

Kyocera
DuraForce (E6560) Dura XE (E4710)
LG
G8 ThinQ (LM-G820QM) Stylo 5 (LM-Q720QM) Stylo 4 (LM-Q710ULM) K40 (LM-X420QN) G Vista (D631) G3 (D850)
Sony
Xperia 1 (J8170) Xperia 5 (J8270) Xperia 10 (I3123) Xperia 10 Plus(I3223)
Teracube
Teracube One (TR1907Q)

*Si el dispositivo se compró directamente en AT&T, no es necesario hacer la actualización de software
*Indica los dispositivos que pueden necesitar una actualización de software para habilitar el servicio HD Voice, llamadas Wi-Fi, videollamadas, mensajería avanzada o 5G
**Solo la versión de AT&T o la versión autorizada del mercado libre
Última actualización: 6 de febrero de 2024

